

“泰利芙斯” 血管夾

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 009808 號

產品英文名稱：“Teleflex Medical” Hem-o-lok Ligating Clips

受影響規格/型號/批號：

| 名稱描述 | 型號 | 批號 |
|---|--------|------------|
| WECK® Auto Endo5® Automatic Hem-o-lok® Clip Applier | AE05ML | 73G1600151 |

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

Teleflex Medical 原廠因發現受影響批號產品可能會錯位、卡釘、或從手術夾鉗的管身中掉落，這些情形可能會延長手術時間，故進行產品回收。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響產品數量共51個，主要用於產品推廣，並無實際銷售紀錄。進口之產品已使用47支，其中已取回5支壞品，退回惠眾股份有限公司待處理；另有4支於公司庫存。預計於106年12月15日前將受影響產品，共計9支退還原廠。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：惠眾股份有限公司

聯絡電話：02-86650080 劉小姐

相關警訊來源(網址)：

1. <https://mhra.filecamp.com/public/file/2o7z-hijtfra>
2. <http://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2017-RN-01353-1>
3. <http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-7687>