

醫療器材回收訊息
“柏朗”多管道接頭
“B.Braun”Angiodyn Manifolds/Stopcocks

回收分級	第二級		
發文日期字號	115 年 7 月 24 日衛授食字第 1151608127 號		
發布日期	115 年 8 月 17 日		
中文品名	“柏朗”多管道接頭		
許可證/登錄字號	衛署醫器輸字第 018360 號		
型號/批號/UDI	型號	批號	UDI-DI
	5012074	23E11844, 23F09844, 23F10844, 23G03844, 23G06844, 23G21844, 23K13844, 23L02844, 23L03844, 23L2284401, 23L24844, 23M16844, 23M18844, 24A0984401, 24A0984402, 24A16844, 24C05844, 24C07844, 24C08844, 24C28844, 24D04844, 24E16844, 24G12844, 24G15844, 24G23844, 24I27844, 24K02844, 24K21844, 24K24844, 24K28844, 24L22844, 24L25844, 24L26844, 25A24844, 25A30844, 25B05844, 25C0384401, 25C17844, 25C24844, 25D24844, 25D28844, 25E1584401, 25G16844, 25H0584402, 25H11844, 25I18844, 25K07844, 25L27844, 25M17844, 26A29844, 26B02844, 26B0384401, 26C06844, 26C0684401, 26C10844, 26D20844	4027478018593
許可證持有者及 聯絡方式	台灣柏朗股份有限公司 02-66007136		
原因	依據原廠訊息，受影響產品的無菌障壁系統受損，可能導致污染，進而造成病患感染，故啟動回收作業。		
備註	一、 主管機關已要求廠商應於 115 年 9 月 24 日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。 二、 請醫事機構、相關醫療器材商及藥局配合辦理回收作業。		